

1. Skucie zawilgoconych i zasolonych tynków. Usunięcie skorodowanej zasolonej ze spoin na głębokość 2 cm

2. Neutralizacja szkodliwych soli (siarczany i chlorki) wodnym roztworem preparatu **ESCO-FLUAT**. Po stwierdzeniu występowania w podłożu grzybów, grzybów pleśni, glonów bakterii zaleca się nasączanie preparatem **RENOGAL**.

3. Wszelkie ubytki i uszkodzone fugi należy wypełnić materiałem **PENECRETE** po uprzednim zagruntowaniu **PENETRONEM** (mieszanie i aplikacja według karty technicznej).

4. Oczyszczone i wyprawione ściany malować dwukrotnie materiałem **PENETRON** (zużycie ok. 1,4 kg/m^2 przy dwukrotnym pomalowaniu; mieszanie i aplikacja według specyfikacji technicznej). Należy pamiętać, że **PENETRON** zawsze nanosimy na matowo wilgotne podłoże!

5. Na tak pomalowane powierzchnie wykonać tynki cementowe z dodatkiem środka **PENETRON ADMIX** w proporcjach: 50 kg piasku, 20 kg cementu, 0,5 kg **PENETRON ADMIX**).

6. Połączenia konstrukcyjne, niepracujące ściana-posadzka i ściana-ściana należy zabezpieczyć preparatem **PENECRETE** po uprzednim zagruntowaniu **PENETRONEM** (postępowanie według karty technicznej).

Naprawa w postaci przepony metodą odwiertów obejmuje wykonanie otworów o średnicy 2 cm w odległości co 15 cm, pod kątem 45°, w dwóch rzędach (w tzw. jodełkę) i wypełnienie ich materiałem **PENETRON** (zużycie ok. 0,25 kg na jeden otwór przy długości 50 cm). Dokładna procedura zawarta jest w karcie technicznej produktu **PENETRON**).

"B&M"
USŁUGI PROJEKTOWE
TEL.: O-692-459-250

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI, WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MUZEUM BESKIDZKIEGO W WIŚLE -UL. P. STELLERA, WISŁA – DZIAŁKI NR 171/2, 5957

INWESTOR : **MUZEUM ŚLASKA CIESZYŃSKIEGO**
ODDZIAŁ MUZEUM BESKIDZKIE IM. A. PODŻORSKIEGO
ul. P. Stellera 1
43-460 Wisła

NAZWA RYSUNKU :
SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIANY PIWNIC WRAZ Z ODWODNIENIEM

LUTY 2015 r.	SKALA : **1 : 20**
OPRACOWAŁ : inż. M. FILIPCZAK	PODPIS :
PROJEKTOWAŁ :	
	RYS. NR. **14.**