
Wylot nr 1
Wylot nr 2
+ 13,03
+ 11,28
+ 10,90
p. IIIp + 8,40
p. IIp + 5,60
p. Ip + 2,80
p.pa 0,00 = 305,35
p. pi - 2,80
P24/z kwco
P23/k kw
P22/z kwco
P21/k kw
P20/z kwco
P19/k kw
P5/k k
P1/z kwco
P6/z kw
P17/k kw
P18/z kwco
P16/k kwco
P15/z kwco
P9/z kwco
P9/k kw
P13/z kwco
P10/z kwco
P11/k kw
P7/z kw
P14/k kw
P12/k kw
4k istn
5,00 D 200
2,70 D 200
6,10 D 200
5,40 D 200
4,70 D 160
2,10 D 160
3,90 D 160
2,70 D 160
3,00 D 160
5,80 D 160
2,60 D 160
2,50 D 160
1 %
2,5 %
3,0 %
3 %
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 200
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 160
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 110
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 160 ocieplenie
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 160 ocieplenie
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 110 ocieplenie
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 160 ocieplenie
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 160 ocieplenie
przejście przez ścianę w rurze stalowej D 160