

ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN
BR.0003.3.9.2015

Cieszyn 07.09.2015r.

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
wpłynęło
data 15.09.2015.....
nr

Szanowny Pan
Janusz Juroszek
Radny Powiatu Cieszyńskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 25.08.2015r. w sprawie montażu luster drogowych w ciągu drogi powiatowej 2643 S droga przez wieś Istebna Zarząd Powiatu uprzejmie informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji na miejscu przez PZDP w obecności Sołtysa wsi Istebna i pracownika Gminy odpowiedzialnego za drogi gminne, stwierdzono, że w okolicy krzyża w przysiółku Haratyki występuje bardzo stromy zjazd nie oznaczony znakiem A-7. Jest to połączenie drogi gminnej "Dziedzina" z drogą powiatową 2643 S przeznaczone do zjazdu awaryjnego np. dla straży pożarnej. Zbioreczy wjazd na drogę powiatową z ulicy "Dziedzina" usytuowany jest koło posesji nr 135. Włączenie jest bezpieczne, oznaczone znakiem B-20 „Stop” i posiada bardzo dobrą widoczność w obu kierunkach.

Natomiast włączenie koło garażu w przysiółku Michałki jest pod skosem w stosunku do drogi powiatowej, ale na samym wjeździe znajduje się powierzchnia pozioma do bezpiecznego zatrzymania samochodu. Widoczność w kierunku Istebnej Centrum jest bardzo dobra, natomiast w kierunku Koniakowa utrudniona ze względu na to, iż włączenie jest pod skosem (trzeba patrzeć przez ramię), niemniej jednak lustro nie jest zasadne. Wjazd ten nie jest oznaczony znakiem pionowym i nie ma konieczności z jego korzystania, ponieważ istnieje alternatywny bezpieczny wjazd koło posesji nr 135.

Reasumując, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, podjął decyzję o braku konieczności montażu luster we wskazanej lokalizacji.

Z poważaniem

STAROSTA

Janusz Król