

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO

wpłynęło

data ..02.10.2015.....

nr

Sz. P.

Czesława Haczek

Radna Powiatu Cieszyńskiego

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 14.09.2015r., dotyczącą stanu utrwalenia powierzchniowego na drodze powiatowej 2627 S w Kończycach Małych (roboty zrealizowane w 2014r.) Zarząd Powiatu informuje, iż na przedmiotowym odcinku drogi w trakcie upalnych temperatur w lipcu i sierpniu br. istotnie doszło do mechanicznego uszkodzenia wykonanej nawierzchni (grys + emulsja asfaltowa).

W sierpniu br. na omawianym odcinku drogi odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli PZDP w Cieszynie oraz Bitunova Sp. z o. o. Warszawa (Wykonawca zadania), mające na celu ustalenie przyczyn powstałych uszkodzeń oraz sposobu ich naprawy w ramach udzielonych zobowiązań gwarancyjnych.

W trakcie spotkania ustalono, iż biorąc pod uwagę obserwowany intensywny ruch pojazdów (zarówno osobowych jak i ciężarowych), geometrię drogi (znaczne nachylenie niwelety i ostre łuki poziome) oraz ekspozycję drogi w kierunku południowym wykonanie naprawy w pierwotnej technologii nie ma technologicznego uzasadnienia i nie przyniesie oczekiwanych efektów. Podjęta została decyzja, iż naprawa uszkodzonego odcinka nawierzchni wykonana zostanie w technologii dwuwarstwowego dywanika na zimno typu „slurry seal” na bazie modyfikowanej kationowej emulsji asfaltowej (o zwiększonej odporności na działanie wysokich temperatur w stosunku do emulsji niemodyfikowanych).

Realizację robót naprawczych nawierzchni na przedmiotowym odcinku planuje się wstępnie do końca października 2015r.

STAROSTA
Janusz Król
Janusz Król