

Cieszyn, 15.07.2016r.

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO

wpłynęło
data 15.07.2016
nr

**Sz. P.
Beata Macura
Radna Powiatu Cieszyńskiego**

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 28.06.2016r. Zarząd Powiatu informuje, że w okresie od 22.06.2016 r. do 29.06.2016 r. w ciągu ul. Bielskiej w Skoczowie firma Eurovia S.A. Oddział Bielsko-Biała na zlecenie firmy „DROMIL” z Żywca realizowała roboty gwarancyjne związane z remontem nawierzchni na przedmiotowym odcinku (od ronda w kierunku Pogórza) w technologii uzgodnionej i zaakceptowanej przez PZDP w Cieszynie (wykonano zabieg tzw. utrwalenia powierzchniowego za pomocą emulsji asfaltowej z grysem).

Nadmieniamy, iż wszelkie roboty drogowe tego typu prowadzone pod ruchem, w obszarze o gęstej zabudowie mieszkalnej, siłą rzeczy powodują utrudnienia w użytkowaniu dróg dla kierowców. Mają one jednak charakter chwilowy, a ich celem było przedłużenie żywotności nawierzchni jezdni, poprawa jej warunków użytkowych oraz ochrona przed destrukcyjnymi skutkami postępującej wglębnej penetracji wody w poprzecznych spękaniach nawierzchni jezdni. Wykonawca robót dokładał wszelkich starań, by w możliwym zakresie ograniczyć uciążliwość w trakcie prowadzenia prac.

Termin realizacji tych prac był ściśle uzależniony od występowania odpowiednich dla tej technologii warunków atmosferycznych (brak opadów, występowanie stosunkowo wysokich temperatur powietrza, co pozwala na szybki rozpad emulsji, odparowanie wody i wiązanie grysu).

Ponadto uwzględniając fakt zgłaszanych do PZDP w Cieszynie incydentów związanych z niestosowaniem się uczestników ruchu drogowego do tymczasowego oznakowania ustawionego w terenie w trakcie prowadzonych robót tj. ograniczeniem prędkości do 30 km/h w dniu 28.06 br., Straż Miejska oraz Komenda Policji w Skoczowie została poproszona o zintensyfikowanie patroli swoich służb w tym rejonie w celu ograniczenia niewłaściwych zachowań kierowców. Zarządca drogi nie ma wpływu na brak respektowania ustawionego oznakowania pionowego i nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego, co stanowiło główną przyczynę utrudnień dla okolicznych mieszkańców.

Nadmiar grysu po zakończeniu robót naprawczych został przez Wykonawcę usunięty.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ryszard Krzywoń

STANISŁAW

Stanisław Król