

# ZAKRES PRAC DLA CZĘŚCI 1

2 AKRES PRAC DLA CZĘŚCI 2

LEGENDA:



naprawa gzymsu dachowego, naprawa tynku ogniomuru i komina



wymiana obróbki blacharskiej kosza i część pionowego pokrycia dachu



uszczelnienie obróbek blacharskich kominów i koszy



konserwacja powierzchni wewnętrznych rynien dachowych



naprawa pokrycia dachów niskich budynków parterowych  
- krycie papa termozgrzewalną koloru szarego

## czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek blacharskich  
przejścia kominu przez dach

## czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek blacharskich  
przejścia kominu przez dach

## czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek blacharskich  
przebiega komina przez dach

naprawa gzymsu dachowego

uszczelnienie koszy

uszczelnienie koszy

4

uszczelnienie koszy

ra tynku ogniomuru i komina

wykonać nową obróbkę blacharską

## uszczelnienie obróbek okien połaciowych

wymiana obróbki blacharskiej kosza  
i część pionowego pokrycia dachu

naprawa mocowania i zamykania  
wylazów dachowych

## czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek okien polaciowych

wymiana obróbki blacharskiej kosza  
i część pionowego pokrycia dachu

naprawa mocowania i zamykania  
wyłazów dachowych

**Nazwa projektu: Wykonanie robót dekarsko blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszyźnie**

Faza: projekt

Tytuł: RZUT DACHU - zakres prac

Data: 2020-11-09

INVESTOR:

Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego  
Plac Juliusza Słowackiego 2, 43-400 Cieszyn

Projektował: inż. Marek Filipczak

Opracował: inż. Marek Węglorz

**Sprawdź!**