

BZ: 4.08.15 *OB*

Goeszów, 31.07.2015r.

Jarosław Bodak

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

Bobrecka 29  
43-400 Cieszyn

### Interpelacja

dotyczy: poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Powiecie Cieszyńskim

Na spotkaniach z mieszkańcami bardzo często słyszy się, że występują braki w oświetleniu miejsc niebezpiecznych tj. skrzyżowania czy też drogi bez chodnika o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Chciałbym uzyskać informację i wyjaśnić niejasności które często pojawiają się na linii mieszkańiec - Gmina. Kto jest odpowiedzialny i w czym to jest zadaniu – inwestycja w budowę nowej lampy czy też punktu świetlnego przy drogach powiatowych.

Zwracam się również z zapytaniem, kto jest odpowiedzialny za należyty stan oświetlenia i kto prowadzi kontrolę prawidłowości działania oświetlenia drogi powiatowej na przykładzie Goeszów – Ustroń tj. od skrzyżowania na Cisownicę do Ustroń Goje. W tym miejscu chciałbym nadmienić że w/w odcinek należy do kategorii odcinków niebezpiecznych na którym występowały potrącenia pieszych ze skutkiem śmiertelnym m. in. ze względu na brak chodnika.

W mojej ocenie funkcjonowanie oświetlenia na tej drodze sprawia że powstają punkty zaciemnione co utrudnia kierowcom widoczność, dlatego wnoszę o przeprowadzenie kontroli jakości oświetlenia na tej drodze i usunięcia wszelkich nieprawidłowości.

RADA POWIATU  
CIESZYŃSKIEGO

wplynęło  
data 3.08.2015  
nr BR.0003.1.39.2015

Z poważaniem

*Jarosław Bodak*  
Jarosław Bodak