

SYTUACJA

skala 1:500

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
CIESZYN UL. FRYSZTACKA 48 dz. nr 4/82 obr. 24

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie dachu
- wymiana stolarki okiennie drzwiowej

Inwestor:
Powiat Cieszyński
Cieszyn ul. Bobrecka 29


dnia : 13.12.2018
nr D.Z.: GKK.6642.2187.2018
obręb : 24 sekcja: działki: 4/82

Kopia mapy zasadniczej
Układy współrzędnych: płaskich prostokątnych PL-2000, wysokościowy PL-KRON86-NH
skala 1 : 500

województwo : śląskie
powiat : cieszyński
jednostka ewidencyjna : Cieszyn

LEGENDA:

- GRANICE DZIAŁKI
- ZAKRES OPRACOWANIA
- PLANOWANE DO WYMIANY
DRZWI LEKN. WEJŚCIOWE



wykonan: Małgorzata Stuchlik
Na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr225, poz.1635) wydanie niniejszego dokumentu nie podlega opłacie skarbowej, gdyż zgodnie z art.40 ust.3c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 z późn.zm.) podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym

Obiekt: Termomodernizacja budynku hali sportowej – wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Frysztańskiej 48 na działce 4/82, obręb 24

Rysunek:	Sytuacja
Opracowanie:	Barbara Filipczak
Data:	Kwiecień 2020r.
Skala:	1: 500
Rys. nr 1	