

RZUT DACHU - ZAKRES PRAC

LEGENDA:



- naprawa gzymsu dachowego, naprawa tynku ogniomuru i komina
- wymiana obróbki blacharskiej kosza i część pionowego pokrycia dachu
- uszczelnienie obróbek blacharskich kominów i koszy
- konserwacja powierzchni wewnętrznych rynien dachowych
- naprawa pokrycia dachów niskich budynków parterowych - krycie papa termozgrzewalną koloru szarego

czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek blacharskich przejścia komina przez dach

czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek blacharskich przejścia komina przez dach

naprawa gzymsu dachowego

uszczelnienie koszy

uszczelnienie koszy

uszczelnienie koszy

uszczelnienie koszy

naprawa tynku ogniomuru i komina

wykonać nową obróbkę blacharską

uszczelnienie obróbek okien połaciowych

wymiana obróbki blacharskiej kosza i część pionowego pokrycia dachu

naprawa mocowania i zamykania wyłazów dachowych

czyszczenie i konserwacja rynien dachowych

uszczelnienie obróbek okien połaciowych

wymiana obróbki blacharskiej kosza i część pionowego pokrycia dachu

naprawa mocowania i zamykania wyłazów dachowych

Nazwa projektu: Wykonanie robót dekarsko blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie

Faza: projekt

Tytuł: RZUT DACHU - zakres prac

Data: 2020-11-09

INWESTOR:
I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego
Plac Juliusza Słowackiego 2, 43-400 Cieszyn

Projektował: inż. Marek Filipczak
Opracował: inż. Marek Węglorz
Sprawdził:

Skala: 1:200
J. miary: cm
Nr rys: 02