



LEGENDA		
- Nieciągłości	- Otwory geologiczno-inżynierskie	- Anomalia geofizyczna

Temat:	DOKUMENTACJA GEOFIZYCZNA na potrzeby projektowe zadania pn: Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej z6o8S ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska		
Nazwa załącznika:	<i>Echogram profilu nr 3</i>		
Numer załącznika:	5.3	GEOFIZYKA INŻYNIERSKA	Skala -----