






5.6. Roboty ziemne .

W rejonie poszerzanej ulicy Bielskiej tj. od skrzyżowania z ulicą Stawową do skrzyżowania z ulicą Wiślańską zostały wykonane badania geotechniczne których wyniki zestawiono poniżej.










Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Rysunek wykonano programem "GeoStar"